


# Pompa miscelatrice per silo weber EMP

## Messa in servizio



- 1 Aprire il bocchettone del silo
- 2 Posizionare su 1 la levetta dell'interruttore alloggiato sul tamburo avvolgicavo del comando a distanza
- 3 Accendere l'interruttore generale – posizionare su 1
- 4 Accendere la macchina – premere il pulsante verde
- 5 Spurgo dell'aria: tenere premuto (freccia a destra) il pulsante per controllare la quantità d'acqua nel vetro; rimontare il tubo dell'acqua sulla camera di miscelazione; premere il pulsante n° 2 per far scendere prodotto secco nel rispettivo serbatoio
- 6 Riempire d'acqua la camera di pompaggio (premere 3× il bottone finché il serbatoio risulta pieno per  $\frac{2}{3}$ )
- 7 Avviare il gruppo di alimentazione – premere il pulsante n° 4
- 8 Accendere il funzionamento in automatico – premere il pulsante n° 5

# Pompa miscelatrice per silo EMP

## Istruzioni per la pulizia



Prima della consegna la **pompa miscelatrice per silo weber EMP** è stata sottoposta a revisione, inoltre si è provveduto allo svuotamento e alla pulizia della camera di miscelazione e del serbatoio del prodotto secco. Restituendo il silo in condizioni pulite fate in modo che, al momento della revisione, i nostri tecnici del servizio assistenza possano dedicare più tempo alle operazioni di natura tecnica piuttosto che a quelle di pulizia.



### Operazioni di pulizia da effettuarsi prima della restituzione del silo

- 1** Chiudere i bocchettoni del silo e lasciar girare l'EMP fino a quando si spegne da sola
- 2** Aprire lo sportello del gruppo miscelatore
- 3** Pulire le aree a contatto con l'impasto umido (camera di miscelazione, serbatoio della pompa), nonché la pompa stessa
- 4** Togliere la copiglia del trasportatore a coclea
- 5** Aprire lo sportello del gruppo di alimentazione e asportare quanto più possibile il materiale rimasto nel serbatoio del prodotto secco
- 6** Riavvolgere il cavo di alimentazione

Se alla restituzione della **pompa miscelatrice per silo weber EMP** la stessa risulta essere molto sporca e non è stata effettuata l'opportuna pulizia ci vediamo costretti ad addebitare da subito un forfait di **150 CHF** a copertura del tempo e delle spese necessari per le relative operazioni.

**GRAZIE** di contribuire a mantenere il silo in buone condizioni. Per qualsiasi domanda potete rivolgervi alla nostra assistenza tecnica (079 444 44 32).

Grazie mille della comprensione!  
**Saint-Gobain Weber SA**